

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 6 Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr) Zīmes tips: sr-042 Administratīvā adrese: Tērauda iela, _____, Ventspils pilsēta Punkta atrašanās vietas apraksts: Tērauda iela Nr.2.	Punkta stāvoklis ☒ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Labot aizsargvāku ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	
Piezīmes Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 6: 9012 77,3(m) 9349 576,5(m) Citas piezīmes:	
Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +45(cm) ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav	
Abriss 	Zīmes fotogrāfija 
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>11.07.2019</u> Apsekotāja paraksts: _____	