


Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 58 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g1-103 Administratīvā adrese: Inženieru iela, _____, Ventspils pilsēta Punkta atrašanās vietas apraksts: Ventspils pilsēta, Inženieru un Strazdu ielu krustojumā, iebrauktuvē uz slimnīcas stāvvietu.	Punkta stāvoklis ☒ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Labot aizsargvāku ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	
Piezīmes	
Punkta noformējums ☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 58: 9326 76,6(m) 9327 87,9(m)	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -15(cm) ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss 	Apkārtnes fotogrāfija Nav sagatavota apkārtnes fotogrāfija.
Apsekotājs: <u>Ivars Nudiens</u> Apsekošanas datums: <u>02.12.2014</u> Apsekotāja paraksts: _____	