


Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 134 Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr) Zīmes tips: sr-010 Administratīvā adrese: Kuldīgas iela, _____, Ventspils pilsēta Punkta atrašanās vietas apraksts: Kuldīgas iela Nr.1 ēkas(Ventspils Valsts 1.ģimnāzija) pamatos. Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	Punkta stāvoklis ☒ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: _____ Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Markas urbuma atjaunošana Citi veicamie darbi: _____ ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Labot aizsargvāku ☐ Nozāgēt koku
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 134: 9367 34,6(m) 9544 79,9(m) Citas piezīmes:	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +19(cm) ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiepts ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss 	Zīmes fotogrāfija 
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>14.01.2021</u> Apsekotāja paraksts: _____	