


Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 5881 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g1-087av Administratīvā adrese: Aizsaules iela, _____, Ventspils pilsēta Punkta atrašanās vietas apraksts: Ventspils pilsēta, Aizsaules iela, aptuveni 200 m no Saules ielas R virzienā.	Punkta stāvoklis ☒ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Markas urbuma atjaunošana Citi veicamie darbi: ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Labot aizsargvāku ☐ Nozāgēt koku
Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	
Piezīmes Punkta noformējums ☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 5881: 9020 199,7(m) 2523 239,6(m) Citas piezīmes: Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts applūst ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -20(cm) ☐ Punkts nošķiepts ☐ Bojāta marka ☐ Markas urbums aizrūsējis	
Abriss 	Apkārtnes fotogrāfija 
Apsekotājs: <u>Ivars Nudiens</u> Apsekošanas datums: <u>02.12.2014</u> Apsekotāja paraksts: _____	