

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tikla punkts	
Punkta nosaukums: 1914 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: Nav	Punkta stāvoklis ☐ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☒ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Apsekots kamerāli. Atrodas zem ielas klātnes.
Administratīvā adrese: _____, _____, Jūrmala	Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku ☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Pīramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 1914: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes:	Apkārtnes fotogrāfija Nav sagatavota apkārtnes fotogrāfija.
Abriss Nav sagatavots abriiss.	
Apsekotājs: <u>Ivars Nudiens</u> Apsekošanas datums: <u>30.04.2015</u> Apsekotāja paraksts: _____	