

## Apsekošanas kartīte

### Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

#### Punkta nosaukums: 1326

Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)

Zīmes tips: sr-041

#### Administratīvā adrese:

Rūjienas novads, Ipiķu pagasts,

Rūjienas novads

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Ipiķu bijušās 7-gadīgās skolas divstāvu ēkas pamatos, ziemeļrietumu pusē.

**Īpašnieks:** Ierobežotas pieejas informācija

---



---



---



---

#### Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

#### Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu

☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

### Piezīmes

#### Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 1326:**

Nav tiešās redzamības punktu.

**Citas piezīmes:**

#### Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt

Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +20(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst

☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

### Abriss



### Zīmes fotogrāfija



Apsekotājs: Kārlis Kozulāns Apsekošanas datums: 01.12.2015

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_