

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 1327 Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr) Zīmes tips: sr-041 Administratīvā adrese: _____, Rūjienas novads, Ipiķu pagasts, Rūjienas novads Punkta atrašanās vietas apraksts: "Lanki" māju" dzīvojamās ēkas gala sienas virspamatos, ziemeļu pusē. Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	Punkta stāvoklis ☒ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Markas urbuma atjaunošana Citi veicamie darbi: ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Labot aizsargvāku ☐ Nozāgēt koku
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 1327: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes:	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts applūst ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +37(cm) ☐ Punkts nošķiebts ☐ Bojāta marka ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss 	Zīmes fotogrāfija 
Apsekotājs: <u>Kārlis Kozulāns</u> Apsekošanas datums: <u>01.12.2015</u> Apsekotāja paraksts: _____	