

Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 430 Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr) Zīmes tips: Nav Administratīvā adrese: _____, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads Punkta atrašanās vietas apraksts: Apdz.v. Sutiņi, fermas kūts fundamentā	Punkta stāvoklis ☐ normāls ☒ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: mūra kūts sienās repers netika atrasts, iespējams, ka izdrūpot laukakmeņu saistvielai, repers ir izkritis Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku ☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 430: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes: mūra kūts sienās repers netika atrasts, iespējams, ka izdrūpot laukakmeņu saistvielai, repers ir izkritis	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebt ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss Nav sagatavots abrisss.	Zīmes fotogrāfija Nav sagatavota zīmes fotogrāfija.
Apsekotājs: <u>Noldis Ieleja</u> Apsekošanas datums: <u>06.12.2015</u>	
Apsekotāja paraksts: _____	