


Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 10 (51010) Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: Nav Administratīvā adrese: _____, _____, _____, Ventspils pilsēta Punkta atrašanās vietas apraksts: Ventspils, ~700m ZA virzienā no Kurzemes ielu un Mauru ceļa krustojuma. Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	Punkta stāvoklis ☐ normāls ☒ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Teritorijā veikti zemes līdzināšanas darbi. Iespējams iznīcināts. Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku ☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 10: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes: Meklēts 0.7m no zemes virsmas. Teritorijā veikti zemes līdzināšanas darbi. Punkts atrodas tālu no pilnveidošanas gājieniem, nesaimnieciska izmantošana.	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebt ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss 	Apkārtnes fotogrāfija 
Apsekotājs: <u>Normunds Zernevics</u> Apsekošanas datums: <u>19.11.2015</u> Apsekotāja paraksts: _____	