


Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 882 Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr) Zīmes tips: Nav Administratīvā adrese: _____, _____, _____ Ventspils pilsēta Punkta atrašanās vietas apraksts: Ventspils, ~950m uz ZZR no Naftas un Tālsu ielu krustojuma, "Ventspils naftas" sūkņu stacijas ēkas sienā. Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	Punkta stāvoklis ☐ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☒ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Atrodas slēgtā teritorijā ar ierobežotām piekļuves iespējām. Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku ☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 882: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes: Punkts atrodas tālu no pilnveidošanas gājieniem, nesaimnieciska izmantošana.	Traucējumi punkta izmantošanā: ☒ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiepts ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss 	Zīmes fotogrāfija Nav sagatavota zīmes fotogrāfija.
Apsekotājs: <u>Normunds Zernevičs</u> Apsekošanas datums: <u>06.01.2016</u>	
Apsekotāja paraksts: _____	