


Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 883 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g1-099 Administratīvā adrese: Mazā Kurzemes iela, Ventspils, Ventspils pilsēta Punkta atrašanās vietas apraksts: Ventspils pilsēta, Mazā Kurzemes iela aptuveni 250m DA virzienā no Kurzemes ielas un Mazās Kurzemes ielas krustojuma, zem 110 kV augstsprieguma līnijas Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija	Punkta stāvoklis ☒ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Veicamie darbi ☐ Nav ☐ Attīrīšana no apauguma ☒ Uzstādīt norādītājstabiņu ☒ Markas urbuma atjaunošana ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Labot aizsargvāku ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Piezīmes	
Punkta noformējums ☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☒ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 883: 9205 211,1(m) Citas piezīmes:	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts applūst ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -35(cm) ☐ Punkts nošķiebts ☐ Bojāta marka ☒ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss 	Apkārtnes fotogrāfija 
Apsekotājs: <u>Normunds Zernevičs</u> Apsekošanas datums: <u>19.11.2015</u>	
Apsekotāja paraksts: _____	