

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 5697

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087av

Administratīvā adrese: Robežu iela,
Ventspils,
Ventspils pilsēta

Punkta atrašanās vietas apraksts: aptuveni
165m ZR virzienā no Robežu ielas un Packules
ielas krustojuma

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma
atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma
atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 5697:

9262 153,2(m)

9263 160,1(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams
bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar
nocentrēt Markas augstums no zemes
virsmas (norādīts ar 5cm
precizitāti): -40(cm)

☐ Traucē tuvumā
esošs obj., nevar
nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst


☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas
pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 04.09.2020

Apsekotāja paraksts: _____