


Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: GPS 0916 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: nav Administratīvā adrese: _____, Carnikavas novads, Carnikavas novads Punkta atrašanās vietas apraksts: Apdz. vieta Laveri, ~2km uz D DR no Laveru ceļa un O.Vācieša ielu krustojuma, griežot uz dzīvojamo māju "Zīles" Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	Punkta stāvoklis ☒ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku ☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no GPS 0916: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes: _____ _____ _____	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -5(cm) ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss 	Apkārtnes fotogrāfija 
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>27.09.2016</u>	
Apsekotāja paraksts: _____	