

Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 5054

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087

Administratīvā adrese: Dāvja iela,

Jūrmala

Punkta atrašanās vietas apraksts: ~40m uz R no Dāvja ielas un Valtera prospekta krustojuma. Pretī Valtera prospekts 22 k-1, brauktuves nomalē.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 5054:

8716 28,4(m)

8687 104,1(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt

Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -10(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst


☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 16.03.2022

Apsekotāja paraksts: _____