

## Apsekošanas kartīte

### Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

#### Punkta nosaukums: 6

Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)

Zīmes tips: sr-029

#### Administratīvā adrese:

\_\_\_\_\_ ,  
\_\_\_\_\_ ,

Daugavpils pilsēta

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Daugavpils, Andreja Pumpura un Jātnieku ielu krustojumā ēkas Nr. 99 sienā.

#### Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

#### Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

### Piezīmes

#### Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

#### Tiešā redzamība no 6:

Nav tiešās redzamības punktu.

#### Citas piezīmes:

#### Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +111(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst

☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

### Abriss



### Zīmes fotogrāfija



Apsekotājs: Gustavs Veibelis Apsekošanas datums: 07.11.2016

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_