

## Apsekošanas kartīte

### Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

#### Punkta nosaukums: 3058

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-095

#### Administratīvā adrese:

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
Daugavpils pilsēta  
**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Daugavpils,  
Daugavas iela, ~ 270m uz DA no Vaļņu un  
Daugavas ielu krustojuma.

#### Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

#### Veicamie darbi

☐ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana  
☐ Attīrīšana no apauguma  
☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku  
☒ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

### Piezīmes

#### Punkta noformējums

☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

#### Tiešā redzamība no 3058:

CietoksnisT2 90,1(m)

9680 140,7(m)

#### Citas piezīmes:

#### Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -25(cm)


☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☒ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

### Abriss



### Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 23.11.2016

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_