

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 3899

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087av

Administratīvā adrese:

_____ ,
_____ ,

Daugavpils pilsēta

Punkta atrašanās vietas apraksts: Daugavpils, Tautas un Jelgavas ielu krustojumā.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

- | | |
|---|---|
| ☐ Nav | ☐ Aprakuma atjaunošana |
| ☐ Attīrīšana no apauguma | |
| ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu | ☐ Labot aizsargvāku |
| ☒ Markas urbuma atjaunošana | ☐ Nozāgēt koku |
- Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

- | | |
|--|---|
| ☒ (AV) Aizsargvāks | ☐ (K) Aprakums, kupica |
| ☐ (N) Norādītājstabiņš | ☐ (P) Piramīda |
| ☐ (S) Signāls (tornis) | ☐ (SS) Signālstabs |

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 3899:


Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

- | | |
|--|---|
| ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas | |
| ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt | Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -15(cm) |
| ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt | ☐ Punkts nošķiebts |
| ☐ Punkts applūst | ☐ Bojāta marka |
| ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) | ☒ Markas urbums aizrūsējis |
- Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Gustavs Veibelis Apsekošanas datums: 08.11.2016

Apsekotāja paraksts: _____