

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Administratīvā adrese:

Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav

Department of Education, please inform us of any

☐ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts ☒ iznīcināts

Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma
atjaunošana

☐ Attīrīšana no apaukuma☐ Uzstādīt norādītājistabīnu ☐ Labot aizsargvāku☐ Markas urbuma atiaunošana☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītāistabinš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 8366:

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):

☐ Traucē tuvumā
esošs obj., nevar
nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Nav sagatavots abriiss.



Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 24.11.2016

Apsekotāja paraksts: