

Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 8893

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese:

_____,
_____,

Daugavpils pilsēta

Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav**Īpašnieks:** Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis☐ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts ☒ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikta saimnieciskā darbība

Veicamie darbi☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana☐ Attīrīšana no apauguma☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes**Punkta noformējums**☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība**Tiešā redzamība no 8893:**

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:**Traucējumi punkta izmantošanā:**☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt☐ Punkts nošķiebt☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss

Nav sagatavots abrisss.

Apkārtnes fotogrāfija

Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 23.11.2016

Apsekotāja paraksts: _____