

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 1157 Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr) Zīmes tips: Nav Administratīvā adrese: _____, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads Punkta atrašanās vietas apraksts: L.māja Ģediņi, mežsarga māja, kūts sienā, no A puses	Punkta stāvoklis ☐ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☒ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Ģeodēziskais punkts atzīstams par iznīcinātu, ņemot vērā, ka ēka, kur tam būtu jāatrodas ir iznīcināta. Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku ☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 1157: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes:	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts applūst ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Punkts augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): ☐ Punkts nošķiepts ☐ Bojāta marka ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss Nav sagatavots abrisss.	Zīmes fotogrāfija Nav sagatavota zīmes fotogrāfija.
Apsekotājs: <u>Mārtiņš Turks</u> Apsekošanas datums: <u>22.12.2016</u>	
Apsekotāja paraksts: _____	