

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: Meļņica Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr) Zīmes tips: Nav Administratīvā adrese: _____, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads Punkta atrašanās vietas apraksts: Skaistkalne, dzirnavas, Apdz.v. Skaistkalne, dzirnavu ēkas sienā (Skaistkalnes tautas nams) Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	Punkta stāvoklis ☐ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☒ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Ģeodēziskais punkts atzīstams par iznīcinātu, ņemot vērā, ka punktam ir dots precīzs augstums un koordinātas, bet šajā vietā punkts nav atrodams. Punkts izrauts no sienas. Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uzstādīt norādītārstabiņu ☐ Markas urbuma atjaunošana Citi veicamie darbi: ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Labot aizsargvāku ☐ Nozāgēt koku
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītārstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☒ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no Meļņica: 3000 294,8(m) Citas piezīmes: _____ _____ _____	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts applūst ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 40cm(cm) ☐ Punkts nošķiebts ☐ Bojāta marka ☐ Markas urbums aizrūsējis
Abriss Nav sagatavots abrisss.	Zīmes fotogrāfija 
Apsekotājs: <u>Mārtiņš Turks</u> Apsekošanas datums: <u>09.02.2017</u>	
Apsekotāja paraksts: _____	