

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 45

Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)

Zīmes tips: sr-042

Administratīvā adrese:

_____,
_____,

Alūksnes novads

Punkta atrašanās vietas apraksts: Torņa iela 1.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma
atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma
atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 45:

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks
nobīdīts, nevar
nocentrēt

Markas augstums no zemes
virsmas (norādīts ar 5cm
precizitāti): +75(cm)

☐ Traucē tuvumā
esošs obj., nevar
nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst

☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas
pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Zīmes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 12.07.2017

Apsekotāja paraksts: _____