

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 5061

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087

Administratīvā adrese: Asaru prospekts,
Jūrmala

Punkta atrašanās vietas apraksts: Asaru prospektā, aptuveni 200m uz R no Skautu ielas un Asaru prospekta krustojuma

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☒ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 5061:

8106 174,0(m)

9465 179,0(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -15(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiepts

☐ Punkts applūst


☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 30.10.2018

Apsekotāja paraksts: _____