

## Apsekošanas kartīte

### Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

#### Punkta nosaukums: 5329

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087

**Administratīvā adrese:** Skautu iela,

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Skautu un Dzelzceļa ielu krustojumā

**Īpašnieks:** Ierobežotas pieejas informācija

#### Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

#### Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

### Piezīmes

#### Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 5329:**

5041 161,0(m)

8106 187,0(m)

**Citas piezīmes:**

#### Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -15(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst


☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

### Abriss



### Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 30.10.2018

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_