

## Apsekošanas kartīte

### Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

#### Punkta nosaukums: 3109

Punkta veids: cietā seguma zīme (cs)

Zīmes tips: cs-1

**Administratīvā adrese:** Ezera iela,

Liepāja

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** iepretīm  
īpašumam Nr. 66 un Nr. 64.

**Īpašnieks:** Ierobežotas pieejas informācija

---

---

---

---

---

#### Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

#### Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma  
atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma  
atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

### Piezīmes

#### Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Pīramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 3109:**

4597 175,9(m)

**Citas piezīmes:**

#### Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams  
bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar  
nocentrēt Markas augstums no zemes  
virsmas (norādīts ar 5cm  
precizitāti): 0(cm)

☐ Traucē tuvumā  
esošs obj., nevar  
nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst


☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas  
pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

### Abriss



### Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 12.07.2018

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_