

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Administratīvā adrese: Atbalss iela,

Punkta atrašanās vietas apraksts: Atbalss un Krusas ielu krustojumā.

☒ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☒ Nav☐ Aprakuma
atjaunošana☐ Attīrīšana no apauguma☐ Uzstādīt norādītārstabīnu ☐ Labot aizsargvāku☐ Markas urbuma atjaunošana☐ Nozāqēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītājstabinš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 5360:

5512 102,0(m)

9354 171,8(m)

Citas piezīmes:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 0(cm)

☐ Traucē tuvumā
esošs obj., nevar
nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst


☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 19.07.2018

Apsekotāja paraksts: