

Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 5616 Punkta veids: cietā seguma zīme (cs) Zīmes tips: cs-1 Administratīvā adrese: Dzirnau iela, _____, Punkta atrašanās vietas apraksts: aptuveni 300m uz DA no Dzirnau un Melderu ielu krustojuma. Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	Punkta stāvoklis ☒ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: _____ Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Markas urbuma atjaunošana Citi veicamie darbi: _____ ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Labot aizsargvāku ☐ Nozāgēt koku
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 5616: SlokaVT 151,9(m) 5615 152,9(m) Citas piezīmes:	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts applūst ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 0(cm) ☐ Punkts nošķiepts ☐ Bojāta marka ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss	Apkārtnes fotogrāfija
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>26.05.2020</u>	
Apsekotāja paraksts: _____	