

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Administratīvā adrese: Durbes iela,

Punkta atrašanās vietas apraksts: Apmēram 50m uz D-DR no Durbes un Katedrāles ielas krustojuma, ielas pagriezienā, zālienā. Blakus iebrauktuvei uz Durbes iela 2B.

Punkta stāvoklis

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Veicamie darbi

☐ Aprakuma
atjaunošana

☐ Uzstādīt norādītāistabinu ☐ Labot aizsargvāku☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
☒ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Tiešā redzamība no 6074:

4477 173.0(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -10(cm)

☐ Traucē tuvumā
esošs obj., nevar
nocentrēt


☐ Punkts nošķiebts☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 02.09.2021

Apsekotāja paraksts: