

Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 4590

Punkta veids: cietā seguma zīme (cs)

Zīmes tips: cs-1

Administratīvā adrese: Valsts vietējais autoceļš V10,

Punkta atrašanās vietas apraksts: ceļu krustojumā, aptuveni 180 m uz ZR no Halpaka grāvja.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 4590:

4589 156,2(m)

Citas piezīmes: ir redzamību uz Mārupes novada VTP 5052

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt ☐ Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 0(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebt

☐ Punkts applūst


☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 20.04.2023

Apsekotāja paraksts: _____