

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 37 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: Nav	Punkta stāvoklis ☐ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☒ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Zem cietā seguma.
Administratīvā adrese: _____, _____, Liepāja	Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku ☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts applūst ☐ Punkts nošķiebt ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Bojāta marka ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss Nav sagatavots abriiss.	Apkārtnes fotogrāfija
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>05.11.2013</u> Apsekotāja paraksts: _____	