

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 59 Punkta veids: nivelēšanas sienas marka (sm) Zīmes tips: Nav Administratīvā adrese: Ezera iela 52, _____, Liepāja Punkta atrašanās vietas apraksts: ēkas ZR pusē.	Punkta stāvoklis ☒ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Veicamie darbi ☐ Nav ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☒ Markas urbuma atjaunošana ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Labot aizsargvāku ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 59: 3111 18,9(m) 3112 35,4(m) Citas piezīmes:	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts applūst ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): ☐ Punkts nošķiebt ☐ Bojāta marka ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss Nav sagatavots abrisss.	Zīmes fotogrāfija 
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: 19.02.2018 Apsekotāja paraksts: _____	