

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 64
Punkta veids: nivelēšanas sienas marka (sm)
Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese:

Liepāja

Punkta atrašanās vietas apraksts: Upmalas iela

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis)☐ (SS) Signālstats

Redzamība☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 64:
Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Abriss

Nav sagatavots abrisss.

Punkta stāvoklis

☐ normāls☐ neatrasts

☐ bojāts☒ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikta ielas izbūve/paaugstināšana

Veicamie darbi

☒ Nav☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma☐ Labot aizsargvāku

☐ Uztādīt norādītājstabiņu☐ Nozāgēt koku

☐ Markas urbuma atjaunošana

Citi veicamie darbi:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt

Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Zīmes fotogrāfija

Nav sagatavota zīmes fotogrāfija.

Apsekotājs: Krists Celms Apsekošanas datums: 22.09.2021

Apsekotāja paraksts: