

## Apsekošanas kartīte

### Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

#### Punkta nosaukums: 73

Punkta veids: nivelēšanas sienas marka (sm)

Zīmes tips: sm-002

#### Administratīvā adrese:

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_

Liepāja

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Liepājas  
zivju fabrikas teritorijā, pie bākas.

#### Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Punkta stāvoklis

☐ normāls ☐ neatrasts

☒ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

#### Veicamie darbi

☐ Nav

☐ Aprakuma  
atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma

☐ Nozāgēt koku

atjaunošana

Citi veicamie darbi: Attīrīt no krāsas un apmetuma.

### Piezīmes

#### Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 73:**

Nav tiešās redzamības punktu.

**Citas piezīmes:** Sienas marka zem krāsas un  
apmetuma kārtas.

#### Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams  
bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar  
nocentrēt Markas augstums no zemes  
virsmas (norādīts ar 5cm  
precizitāti):

☐ Traucē tuvumā  
esošs obj., nevar  
nocentrēt

☐ Punkts nošķiepts

☐ Punkts applūst

☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas  
pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Krāsa un  
apmetums.

### Abriss



### Zīmes fotogrāfija

Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 11.11.2013

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_