

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 75 Punkta veids: nivelēšanas sienas marka (sm) Zīmes tips: Nav Administratīvā adrese: _____, _____, Liepāja Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav	Punkta stāvoklis ☐ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☒ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Saimnieciskā darbība. Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku ☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 75: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes:	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts applūst ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): ☐ Punkts nošķiepts ☐ Bojāta marka ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss Nav sagatavots abrisss.	Zīmes fotogrāfija Nav sagatavota zīmes fotogrāfija.
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>11.11.2013</u>	
Apsekotāja paraksts: _____	