

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 89 Punkta veids: nivelēšanas sienas marka (sm) Zīmes tips: sm-002 Administratīvā adrese: _____, _____, Liepāja Punkta atrašanās vietas apraksts: Pļavu iela 61. Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	Punkta stāvoklis ☐ normāls ☐ neatrasts ☒ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Veicamie darbi ☐ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku ☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi: Veikt zīmes attīrīšanu no krāsas un apmetuma.
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 89: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes: _____ _____ _____	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebits ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss 	Zīmes fotogrāfija
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>04.09.2013</u> Apsekotāja paraksts: _____	