

## Apsekošanas kartīte

### Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

#### Punkta nosaukums: 98

Punkta veids: nivelēšanas sienas marka (sm)

Zīmes tips: sm-002

#### Administratīvā adrese:

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,

Liepāja

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Atrodas 2 stāvu sarkano ķieģeļu ēkā E. Veidenbauma ielā 10, Z sienā, ZR stūrī.

#### Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

#### Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma  
atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma  
atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

### Piezīmes

#### Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 98:**

Nav tiešās redzamības punktu.

#### Citas piezīmes:

#### Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt

Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +105(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst

☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

### Abriss



### Zīmes fotogrāfija

Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 05.11.2013

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_