

Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 0136

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087

Administratīvā adrese:

_____,
_____,

Liepāja

Punkta atrašanās vietas apraksts: 70m Šķēdes virzienā no 14. Novembra bulvāra un Alsungas ielas krustojuma, starp Cietokņa kanālu un 14.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☐ normāls ☐ neatrasts

☒ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

- ☐ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana
- ☐ Attīrīšana no apauguma
- ☒ Uzstādīt norādītājstabiņu ☒ Labot aizsargvāku
- ☒ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi: Iztaisnot punkta centru.

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 0136:

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes: Punkts neizmantojams, jo spēcīgi nošķiebts.

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +40(cm)


☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☒ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☒ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija

Apsekotājs: Gatis Jagmins Apsekošanas datums: 02.10.2013

Apsekotāja paraksts: _____