


Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 221 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g1-087 Administratīvā adrese: _____, _____, Liepāja Punkta atrašanās vietas apraksts: Atrodas 90m no Grīzupes ielas Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	Punkta stāvoklis ☐ normāls ☐ neatrasts ☒ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Veicamie darbi ☐ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☒ Attīrīšana no apauguma ☒ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku ☒ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 221: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes: Demontēt. Punkts izmantojams izbūvei citur.	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -20(cm) ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Zīme zem koka saknēm
Abriss 	Apkārtnes fotogrāfija
Apsekotājs: <u>Ivars Nudiens</u> Apsekošanas datums: <u>15.10.2013</u>	
Apsekotāja paraksts: _____	