

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 352

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087av

Administratīvā adrese:

Liepāja

Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☐ normāls ☐ neatrasts

☒ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Nevar atvērt aizsargvāku

Veicamie darbi

☐ Nav

☒ Aprakuma
atjaunošana

☒ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☒ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma
atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi: Aizsargvāks aizrūsējis, nevar atvērt

Piezīmes

Punkta noformējums

☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 352:

1431 110,4(m)

Citas piezīmes: aizsargvāks netika atvērts.

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt

Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -20(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst


☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: nevar atvērt aizsargvāku.

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija

Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 07.11.2013

Apsekotāja paraksts: _____