


Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 361 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g1-087av Administratīvā adrese: _____, _____, Liepāja Punkta atrašanās vietas apraksts: Lāčplēša un Baseina ielu krustojumā Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	Punkta stāvoklis ☒ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Veicamie darbi ☐ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☒ Labot aizsargvāku ☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Pīramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 361: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes:	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -20(cm) ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebt ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss 	Apkārtnes fotogrāfija
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>07.11.2013</u> Apsekotāja paraksts: _____	