


Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 437 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g1-087av Administratīvā adrese: Egļu iela, _____, _____, _____ Liepāja Punkta atrašanās vietas apraksts: Egļu un Priēžu ielu krustojumā.	Punkta stāvoklis ☒ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: _____ Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Labot aizsargvāku ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi: _____
Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	
Piezīmes	
Punkta noformējums ☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 437: 3220 72,4(m) 439 87,4(m) Citas piezīmes:	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -15(cm) ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss 	Apkārtnes fotogrāfija 
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>01.12.2021</u> Apsekotāja paraksts: _____	