

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 533 Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr) Zīmes tips: sr-042 Administratīvā adrese: Krūmu iela 39, _____, Liepāja Punkta atrašanās vietas apraksts: 11. vidusskolas bijušās ieejas sienā.	Punkta stāvoklis ☐ normāls ☐ neatrasts ☒ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Veicamie darbi ☐ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku ☒ Markas urbuma ☐ Nozāgēt koku atjaunošana Citi veicamie darbi: Attīrīt no krāsas un apmetuma.
Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 533: 1644 29,6(m) Citas piezīmes: Puse no repera iebetonēta ēkas trepēs, bet centrs ir izmantojams.	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 0(cm) ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Puse no repera iebetonēta ēkas trepēs, bet centrs ir izmantojams
Abriss 	Zīmes fotogrāfija
Apsekotājs: <u>Gatis Jagmins</u> Apsekošanas datums: <u>22.08.2013</u> Apsekotāja paraksts: _____	