


Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 671 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g1-087 Administratīvā adrese: _____, _____, Liepāja Punkta atrašanās vietas apraksts: Atrodas 159m no Krūmu un Siļķu ielas krustojuma Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	Punkta stāvoklis ☒ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Veicamie darbi ☐ Nav ☒ Aprakuma atjaunošana ☒ Attīrīšana no apauguma ☐ Labot aizsargvāku ☒ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Markas urbuma atjaunošana ☒ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 671: 1644 93,4(m) Citas piezīmes: _____ _____ _____	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -25(cm) ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss 	Apkārtnes fotogrāfija
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>07.11.2013</u> Apsekotāja paraksts: _____	