

Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 1789

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087av

Administratīvā adrese: Ganību iela,

Liepāja

Punkta atrašanās vietas apraksts: Ganību un Salmu ielu krustojumā, blakus dzīvojamai mājai Nr. 119.**Īpašnieks:** Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis☒ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi☒ Nav☐ Aprakuma atjaunošana☐ Attīrīšana no apauguma☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku☐ Markas urbuma atjaunošana☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes**Punkta noformējums**☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība**Tiešā redzamība no 1789:**

3115 147,1(m)

4598 149,9(m)


3116 150,5(m)

Citas piezīmes:**Traucējumi punkta izmantošanā:**☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt

Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -5(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt☐ Punkts nošķiebts☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss**Apkārtnes fotogrāfija**Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 28.02.2024

Apsekotāja paraksts: _____