

Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: b/n Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr) Zīmes tips: sr-026 Administratīvā adrese: Oskara Kalpaka iela, _____, _____ Liepāja Punkta atrašanās vietas apraksts: O. Kalpaka iela 42.	Punkta stāvoklis ☒ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: _____ Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku ☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi: _____
Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no b/n: 3039 15,2(m) 3038 25,7(m)	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): _____ ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebits ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Citas piezīmes: _____ _____ _____	Abriss 
Zīmes fotogrāfija	
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>06.11.2013</u> Apsekotāja paraksts: _____	