

## Apsekošanas kartīte

### Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

**Punkta nosaukums:** Liepāja, navig.zīme mr.

Punkta veids: vp (vp)

Zīmes tips: Nav

**Administratīvā adrese:** Liepāja,

Liepāja

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Ezerkrasta rajonā. Braucot Liepājā no Nīcas puses no Klaipēdas ielas pretī Ganību ielai pa kreisi ~200m, Dienvidu fortā.**Īpašnieks:** Ierobežotas pieejas informācija

---

---

---

---

**Punkta stāvoklis**☐ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts ☒ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Navigācijas zīme nojaukta, palicis betona pamats.

**Veicamie darbi**☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana☐ Attīrīšana no apauguma☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

**Piezīmes****Punkta noformējums**☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība**Tiešā redzamība no Liepāja, navig.zīme mr.:** Nav tiešās redzamības punktu.**Citas piezīmes:** Punkts apsekots Dienvidu fortā ~200m R virzienā no Ganību un Klaipēdas ielas krustojuma.**Traucējumi punkta izmantošanā:**☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt ☐ Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebt☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

**Abriss**

Nav sagatavots abriiss.

**Apkārtnes fotogrāfija**

Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 04.11.2013

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_