

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 6187 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: Nav	Punkta stāvoklis <input type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input checked="" type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikti meliorācijas darbi, izrakts grāvis
Administratīvā adrese: _____ _____ Grobiņas novads Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav	Veicamie darbi <input checked="" type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____	
Piezīmes	
Punkta noformējums <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 6187: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes:	Traucējumi punkta izmantošanā: <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss Nav sagatavots abriiss.	Apkārtnes fotogrāfija
Apsekotājs: <u>Gints Kesteris</u> Apsekošanas datums: <u>14.11.2013</u>	
Apsekotāja paraksts: _____	