


Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 1218 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g1-087av Administratīvā adrese: Dzintaru prospekts, _____, Jūrmala Punkta atrašanās vietas apraksts: Jūrmala, Dzintaru prospekta un Bērzaunes ielu krustojumā.	Punkta stāvoklis ☒ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Veicamie darbi ☐ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Labot aizsargvāku ☒ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku ☒ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	
Piezīmes Punkta noformējums ☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 1218: 5121 111,7(m) 5113 125,4(m) 9110 127,5(m) Citas piezīmes: Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -20(cm) ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebt ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☒ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav	
Abriss 	Apkārtnes fotogrāfija 
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>08.05.2015</u> Apsekotāja paraksts: _____	