

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Administratīvā adrese: Gulbju iela,

Punkta atrašanās vietas apraksts: Skautu ielas un Gulbju ielas krustojumā.

☒ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma
atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma☐ Uzstādīt norādītājstabinu ☐ Labot aizsargvāku☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Points to remember

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītāistabinš ☐ (P) Pīramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 3360:

7044 121,7(m)

3621 169,7(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):

☐ Traucē tuvumā
esošs obj., nevar
nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Apkārtnes fotogrāfija

Nav sagatavota apkārtnes fotogrāfija.

Apsekošājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 28.10.2013

Apsekotāja paraksts: