

Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 3631 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: Nav Administratīvā adrese: _____, _____, Jūrmala Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav	Punkta stāvoklis ☐ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☒ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: zem asfalta Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku ☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 3631: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes:	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebits ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss Nav sagatavots abrisss.	Apkārtnes fotogrāfija 
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>14.06.2018</u> Apsekotāja paraksts: _____	